



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Vistas generales



Vegetación:



Manchas de vegetación en interior de cantera



Manchas no afectadas



**Hayedo a afectar por accesos.
Limite S0 cantera**



**Hayedo superficies contiguas.
No se afecta**



Inicio de acceso de nueva construcción a peñón inestable

Instalaciones:



Instalaciones tratamiento material



Maquinaria-Casetas



Nave acopio-carga



Instalaciones tratamiento material



D epósito



Instalaciones tratamiento material



Maquinaria

O tros:



Hueco cantera




Acumulación agua en hueco cantera



Material explotación Sección B. Material escombrera



Límite regata. C contacto cantera



C contacto regata-cantera, límite E



Señalización R utas de Navarra



P poste eléctrico junto acceso cantera