

Vías Pecuarias de Navarra

ANEJO 1.2: MOJONES ANTIGUOS

Nafarroako
Abelbideak

0. INTRODUCCIÓN

Muchas vías pecuarias están flanqueadas o delimitadas con mojones. La documentación recabada en la investigación documental (Libro General de Cañadas y Actas de Deslinde y Amojonamiento) permite la localización de mojones de cañada. La localización exacta de los mismos, procede de los itinerarios y recorridos realizados por la empresa consultora, acompañada por los prácticos designados por el Ayuntamiento de Adiós y de la información obtenida de los ganaderos.

La existencia de mojones de cañada es debida a:

- Acta de deslinde y amojonamiento de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa dentro del término municipal de Muruzábal (2-11-1927 y 9-10-1930).

Las causas de la desaparición o deterioro del resto de estos mojones antiguos puede ser su enterramiento por movimiento de tierras, la eliminación o desplazamiento intencionado por parte de propietarios colindantes, o simplemente la invasión y tapado con vegetación natural.

En este Anejo se presentan las coordenadas y características de los mojones de cañada que se han encontrado en tramos de Reposición, pero que es necesario recolocarlos por estar tirados y desplazados respecto a la línea base. Estos mojones han sido descritos en la Memoria junto con la descripción de la vía pecuaria.

En este Anejo se presentarán las coordenadas y características de los mojones de cañada que se han encontrado en tramos de Clasificación. Las coordenadas se obtienen usando la Red Geodésica Activa del Gobierno de Navarra (RGAN) mediante un equipo de observación con receptores GNSS de doble frecuencia (L1 y L2), de acuerdo a las prescripciones técnicas establecidas por el Gobierno de Navarra.

A. CAÑADA REAL DE VALDORBA A SIERRA ANDÍA

A continuación, se citan los mojones encontrados en estos tramos de Reposición:

NÚMERO DE MOJÓN	COORD. X	COORD. Y	OBSERVACIONES
M-01	604350,97	4730010,91	Mojón de piedra tirado
Mojón nº 01			
			